

# 2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA"

## ACERRA (NA)

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

GIS CONSULTING - A.S. 2020/21

### RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE E VERIFICA SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE (ART. 18 C. 3 D.LGS. 81/08)

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

PROTOCOLLARE / FOTOCOPIARE / FIRMARE DS, RLS E DSGA – MASSIMA DIFFUSIONE

Da: **2° CIRCOLO DIDATTICO  
"DON PEPPE DIANA"  
ACERRA (NA)**

Spett.le: **SINDACO,  
Al Resp. dell'Ufficio Tecnico  
Al Resp. Settore Edilizia Scolastica  
ACERRA (NA)**

RICHIESTA OTTOBRE 2020

**OGGETTO: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE E VERIFICA SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE  
COMMA 3 DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/08**

In merito all'ANNO SCOLASTICO 2020/21, Il **DIRIGENTE SCOLASTICO**, sentito il parere del **RSPP**, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** del

### 2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA" – ACERRA

VISTO il Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro D. Lgs. 81/ 2008 c. 3 art. 18,

- VISTO il Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 comma 3 articolo 18,

**RICHIEDE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE LA TRASMISSIONE (ALMENO IN COPIA) DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ [CFR ELENCO ALLEGATO]**

Premesso che tra i rischi emergenti all'interno degli edifici scolastici sono ritenuti di estrema importanza i rischi di collasso di elementi non strutturali quali **distacco di fondelli in solai in latero-cemento**, distacco di pannelli di **controsoffittatura** (o di parte della struttura di sostegno), distacco di **plafoniere** dell'impianto di illuminazione, caduta di **tegole**, caduta di **intonaco** e **calcestruzzo** (il cosiddetto "copri ferro") per rigonfiamento della sottostante armatura metallica, etc.

Che tali rischi sono amplificati da carenze relative all'impermeabilizzazione ed al sistema di defluizione delle acque piovane e che tali carenze **PREVEDONO CHIUSURA DELLE AULE E DEGLI AMBIENTI** con gravi danni alle attività.

A seguito dell'esigenza di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs.81/08 - art.18 comma 3, al fine di prevenire il rischio e anche in seguito alla richiesta del RLS e del Servizio di Prevenzione e Protezione, si richiede con cortese urgenza di:

1. Attivare procedura periodica di sorveglianza delle controsoffittature, degli intradossi dei solai, dei cordoli in cls delle coperture, degli elementi di facciata, dei camini, del manto di copertura, degli elementi ancorati alle pareti e agli intradossi dei solai: si richiede **COPIA DELLA PROCEDURA**;
2. Relazione di verifica dell'impermeabilizzazione di tutti gli edifici e del sistema di defluizione delle acque (pluviali e gronde) ed eventuale **CRONOPROGRAMMA INTERVENTI**. TALE RICHIESTA RIVESTE CARATTERE DI URGENZA).



Si coglie inoltre l'occasione per richiedere un Vs. sollecito aggiornamento relativo alla documentazione riferita alla sicurezza strutturale degli edifici scolastica di cui è necessaria copia:

- ✓ Copia delle **schede relative all'anagrafe dell'edilizia scolastica**, predisposte ai sensi delle Legge n.23 del 1996 e copia schede integrative dell'anagrafe dell'edilizia scolastica predisposte ai sensi dell'intesa del 2009 (stipulata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali, riunitisi in conferenza unificata) e relativa preparazione degli interventi di adempimento e ripristino, in funzione delle priorità d'urgenza e/o le relative misure compensative concordate o da concordare con l'istituzione scolastica, in attesa dell'effettuazione degli interventi definitivi.
- ✓ **CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO** (emesso ai sensi dell'art 7 della legge 5/11/1971 n° 1086, prima della messa in esercizio dell'edificio scolastico) o **CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA** (emesso ai sensi dell'art 35 della legge 28/02/1985, dopo la messa in esercizio dell'edificio scolastico).
- ✓ Copie del certificato di **VULNERABILITÀ SISMICA** dell'edificio scolastico predisposto dall'Ente Proprietario o breve relazione relativa alla programmazione degli interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale che si sono ritenuti necessari. (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, D.M. 14/01/2008, decreto Min. Infr. e Trasp del 28/2/2017. Art.2). Si allega scheda tipo di verifica.

ACERRA

RSPP

L'RLS

Per presa  
visione il DSGA

Il Dirigente  
Scolastico

\_\_\_\_\_





 