



Prot. 3868 del 02/10/2023



RICHIESTA DOCUMENTAZIONE TECNICA VULNERABILITÀ SISMICA

ART. 18 COMMA 3 D.LGS. 81/2008 – DLGS. 104/2021

Fascicolo 11 - Protocollare / fotocopiare / firmare DS, RSPP, RLS e DSGA;

Inviare una copia all'ente proprietario mezzo PEC e conservare la notifica d'invio nel Faldone Sicurezza;

Reiterare la procedura periodicamente fino a consegna dei certificati richiesti.



RICHIESTA DOCUMENTAZIONE TECNICA VULNERABILITÀ SISMICA

ART. 18 COMMA 3 D.LGS. 81/2008 – DLGS. 104/2021

Fascicolo 11 - Protocollare / fotocopiare / firmare DS, RSPP, RLS e DSGA;

Inviare una copia all'ente proprietario mezzo PEC e conservare la notifica d'invio nel Faldone Sicurezza;

Reiterare la procedura periodicamente fino a consegna dei certificati richiesti.

Da: **2° CIRCOLO DIDATTICO
"DON PEPPE DIANA"
VIA DEI MILLE N.2
80011 - ACERRA**

**DON PEPPE DIANA
INFANZIA**

Spett.le: **SINDACO**

- ✓ **Al Resp. dell'Ufficio Tecnico**
- ✓ **Al Resp. Settore Edilizia Scolastica**

ACERRA

RICHIESTA 28/09/2023

OGGETTO: TRASMISSIONE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DI COMPETENZA DELL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE COMMA 3 DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/08

In merito all'ANNO SCOLASTICO **2023/24**, il **DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa RAFFAELA FEDELE**, sentito il parere del **RSPP**, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** del

**2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA"
ACERRA**

VISTO il Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro D. Lgs. 81/ 2008 c. 3 art. 18,

- VISTO il Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 comma 3 articolo 18;
- VISTO il Legge 215/2021 in materia di rapporti con Ente Proprietario dell'Immobile,

RICHIEDE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE LA TRASMISSIONE (ALMENO IN COPIA) DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ [CFR ELENCO ALLEGATO]

A seguire dettaglio della certificazione richiesta dalla Scuola.



Premesso che tra i rischi emergenti all'interno degli edifici scolastici sono ritenuti di estrema importanza i rischi di collasso di elementi non strutturali quali **distacco di fondelli in solai in latero-cemento**, distacco di pannelli di **controsoffittatura** (o di parte della struttura di sostegno), distacco di **plafoniere** dell'impianto di illuminazione, caduta di **tegole**, caduta di **intonaco** e **calcestruzzo** (il cosiddetto "copri ferro") per rigonfiamento della sottostante armatura metallica, etc.

Che tali rischi sono amplificati da carenze relative all'impermeabilizzazione ed al sistema di defluizione delle acque piovane e che tali carenze PREVEDONO CHIUSURA DELLE AULE E DEGLI AMBIENTI con gravi danni alle attività.

A seguito dell'esigenza di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs.81/08 - art.18 comma 3, al fine di prevenire il rischio e anche in seguito alla richiesta del RLS e del Servizio di Prevenzione e Protezione, si richiede con cortese urgenza di:

1. Attivare **procedura periodica di sorveglianza** delle controsoffittature, degli intradossi dei solai, dei cordoli in cls delle coperture, degli elementi di facciata, dei camini, del manto di copertura, degli elementi ancorati alle pareti e agli intradossi dei solai: si richiede COPIA DELLA PROCEDURA;

Si coglie inoltre l'occasione per richiedere un Vs. sollecito aggiornamento relativo alla documentazione riferita alla sicurezza strutturale degli edifici scolastica di cui è necessaria copia:

- ✓ Copia delle **schede relative all'anagrafe dell'edilizia scolastica**, predisposte ai sensi delle Legge n.23 del 1996 e copia schede integrative dell'anagrafe dell'edilizia scolastica predisposte ai sensi dell'intesa del 2009 (stipulata tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali, riunitisi in conferenza unificata) e relativa preparazione degli interventi di adempimento e ripristino, in funzione delle priorità d'urgenza e/o le relative misure compensative concordate o da concordare con l'istituzione scolastica, in attesa dell'effettuazione degli interventi definitivi.
- ✓ **CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA** (emesso ai sensi dell'art 35 della legge 28/02/1985, dopo la messa in esercizio dell'edificio scolastico).
- ✓ Copie del certificato di **VULNERABILITÀ SISMICA** dell'edificio scolastico predisposto dall'Ente Proprietario o breve relazione relativa alla programmazione degli interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale che si sono ritenuti necessari. (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, D.M. 14/01/2008, decreto Min. Infr. e Trasp del 28/2/2017. Art.2). Si allega scheda tipo di verifica.

Letto e Approvato
ACERRA
Data 28/09/2023

L'RLS

L'RSPP

IL DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO